

10 de diciembre de 2010

CARTA CIRCULAR

DECANOS Y DIRECTORES DE OFICINAS ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS



Oficina del Decano
de Administración


Olga Reyes Cortés
Decana Interina

TRABAJOS DE REEMPLAZO DE TRANSFORMADOR EN PLANTA CENTRAL

La Oficina para la Conservación de las Instalaciones Universitarias (OCIU) estará reemplazando un transformador en la Planta Central de Enfriamiento. Estos trabajos se realizarán el domingo 19 de diciembre de 2010, durante todo el día.

Los siguientes edificios no tendrán servicio de aire acondicionado:

Biblioteca Lázaro ✓	Arquitectura Nuevo ✓
CODE	Arquitectura Viejo ✓
Beatriz Lasalle ✓	Bellas Artes ✓
Juan José Osuna ✓	Teatro UPR ✓
Ana María O'Neill ✓	Antonio S. Pedreira
Ramón Emeterio Betances ✓	Sebastián González García
Carmen Rivera Alvarado ✓	Luis Palés Matos
Complejo Deportivo ✓	Agustín Stahl ✓
Edificio Domingo Marrero ✓	Facundo Bueso ✓
Edificio Jaime Benítez ✓	Plaza Universitaria ✓
Ciencias Naturales Fase I y II	Escuela de Derecho ✓

PO Box 23301
San Juan PR
00931-3301

El Ing. Orlando Ruiz, Director de la División de Electricidad, estará coordinando este proyecto. Para información adicional pueden comunicarse a través de las extensiones 3411 ó 3441.

787-764-0000
Exts. 3030 / 3034

Fax 787-764-2880
Ext. 1357